

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ «Ромодановский
детский сад комбинированного вида»


Н.Н.Борисова
« 25 / августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Ромодановского
муниципального района - начальник
МКУ Управление по социальной работе


Шаталина Е.А.
« _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Ромодановская районная организация
мордовской республиканской
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Ж.А.Белокосова
« _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Ромодановский детский сад комбинированного вида»
ул. Московская, д.40

п. Ромоданово
2021 г.

1. Краткая характеристика предоставляемых услуг

1. Наименование организации, которая предоставляет услуги: «Муниципально бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ромодановский детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.
 2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 6.
 3. Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Московская, д. 40
 4. Сведения об объекте:
 - 4.1. Год постройки (введение в эксплуатацию) здания: 2019 год.
 - 4.2. Отдельно стоящее здание 2-этажное, 3438,9 кв.м.
 - 4.3. Наличие прилегающего земельного участка (да), 10111 кв.м.
 5. Основание для пользования: Оперативное управление
 6. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет.
- Наименование предоставляемых услуг: Дошкольное образование.
 Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 2
 с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет
 инвалиды-колясочники – нет
 инвалиды по зрению – нет
 инвалиды по слуху - нет
- Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование - да
 на дому - нет
 дистанционно – нет

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/)
1	Возможность беспрепятственного входа и выхода	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории	+
5	Содействие инвалиду при входе и выходе, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их	-

	жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля	
7	Обеспечение доступа собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	-

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/)
1	Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	+
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	-
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

1	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в целях создания безбарьерной среды	63	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
2	поручень для унитаза	9,09	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
3	поручень для раковины	21,6	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
4	поручень для поддона	10,02	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
5	поручень для пандуса	135	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
6	Знаки для слабовидящих	6,75	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
7	Санитарный стул	163	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
8	Создание необходимых условий обеспечивающих доступ в учреждении для детей с особенностями развития	281,25	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
9	Тактильная плитка ПВХ для детей с ограниченными возможностями	100м ² 1001,25	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
10	Уличный игровой комплекс для детей с ОВЗ	630	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
11	Многофункциональный опорный ортопедический комплекс со специальными регулирующими креплениями для формирования правильной посадки с нарушением опорно-двигательного аппарата	44,7	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
12	Специализированная рабочая поверхность для детей с ОВЗ	512,7	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
13	Интерактивная панель с программным обеспечением (120 ИГР)	213,7	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)
14	Интерактивный стол	166,5	2021-2024 г.г. (при наличии финансирования)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида»

Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово

ул.Московская, д.40
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Крыльцо	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<ol style="list-style-type: none"> 1. Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН 3. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) 4. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) 						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступно частично	-	-	Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида»

Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово

ул.Московская, д.40

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Крыльцо (наружное)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	Доступно	-	-	

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида»

Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово

ул.Московская, д.40

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>1. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.</p> <p>2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.</p> <p>3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.</p> <p>Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	недоступно			Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:
 4. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида»
Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово

ул.Московская, д.40
 (наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. 2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола. 4. Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 5. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами и контактирующие с ними 6. Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	недоступно			Технические решения возможны

I. Результаты обследования:

5. МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида»

Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово

ул.Московская, д.40
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p> <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	недоступно			